

e85.biz

VW Polo 1.3i 40kw 1992

Single Point



Originaler Benzindruckregler wird außer Funktion gesetzt, ggf. entfernt.



Verstellbarer Benzindruckregler wird im Rücklauf montiert und eingestellt.

Benzindruck gemessen Serie bei 1.000 U/min: 1,1 bar

Benzindruck angepasst auf E85 bei 1.000 U/min: 1,5 bar